



# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

МОНТАЖ АППАРАТУРЫ НА ИЗДЕЛИИ.  
Общие технические требования

ОСТ92-0138-70

Всего листов 16

16

15

16

9

Издание официальное

Ннв. № подл.	Подпись и дата	Взам. №	Инв. №	Подпись и дата
194-76	Смирнов-19.11.76			

УДК 629.78.04/06.002.72 (083.74)

Группа Д10

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

МОНТАЖ АППАРАТУРЫ НА ИЗДЕЛИИ

ОСТ 92-0138-70

Общие технические требования

Взамен \_\_\_\_\_

письмом Министерства

от 5 февраля 1970 г. № ИП-60

срок введения установлен

с 1 июля 1970 года

Настоящий стандарт распространяется на аппаратуру изделий отрасли, определяемых ОТТ КС-88, и совместно с ОСТ 92-0594-70\*, ОСТ 92-0594-2006 и конструкторской документацией устанавливает технические требования к ее монтажу на изделии.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
ИП-60-03	1970-02-05			

\* Здесь и далее по тексту для вновь разрабатываемых изделий не применять

Издание официальное ГРВ 8991 от 14.05.84      Перепечатка воспрещена

16      Зам. изв. 351. 70.16-08Г

## I. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОЙ АППАРАТУРЕ

I.1. Входной контроль, хранение, транспортирование и выдачу в производство аппаратуры производить по Положению о входном контроле электрорадиоизделий на предприятиях изготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на эти электрорадиоизделия, редакция 4-89, ОСТ 92-4755-86, ОСТ 92-4749-86 и РД 92-0256-89.

В процессе входного контроля вскрытие внутренних полостей аппаратуры не допускается, кроме снятия крышек, закрывающих выходные волноводные фланцы. Вскрытие внутренних полостей, в случае необходимости, производить в присутствии представителей завода-изготовителя аппаратуры и заказчика.

I.2. Аппаратура, подлежащая кроссировке перед установкой на изделие, должна быть скrossирована в соответствии с таблицами и схемами кроссировки.

I.3. Поверхности аппаратуры и деталей её крепления, контактирующие в процессе эксплуатации с продуктами амил, оксид, маланж, ацетил, продукт 030 и др., должны быть обработаны под соответствующий продукт в соответствии с требованиями конструкторской и нормативно-технической документации завода-изготовителя, с отметкой в сопроводительной документации.

Отметка в сопроводительной документации о проведении соответствующей обработки может отсутствовать, если в ТУ на изготовление аппаратуры допускается её эксплуатация в соответствующем продукте.

I.4. Перед установкой датчиков 2МД-ТС, МД-Т(С), 2ДТ(С), ДТ(С), ДТМ, ДАП-М на изделие на корпусе датчика, кроме датчиков, работающих в средах продуктов 030, 030ВК, 099, нанести полосу шириной  $3^{+2}$  мм эмалью черной ЭП-51 по ГОСТ 9640-85.

Полосу наносить на плоскость датчика, на которой расположена его маркировка.

Расположение полосы на плоскости датчика произвольное.

Перечень датчиков, на которые распространяются требования настоящего пункта, должен быть указан в конструкторской документации на изделие.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ АППАРАТУРЫ НА ИЗДЕЛИИ

2.1. Монтаж аппаратуры на изделии должен производиться лицами, прошедшими соответствующую аттестацию.

Аттестация должна включать в себя проверку практических навыков работы, конструкторской и технологической документацией, чертежами на монтаж аппаратуры, а также знание настоящего стандарта и ОСТ 92-0594-70<sup>и ОСТ 92-0594-2006</sup>, в части монтажа аппаратуры.

(16)

2.2. На изделии до установки аппаратуры необходимо установить все узлы и детали, предназначенные для крепления аппаратуры.

Если по результатам сборки первых изделий выявлена невозможность выполнения данного требования, последовательность установки аппаратуры и деталей её крепления определяется технологическим процессом.

(6)

*в опытном производстве*

2.3. При установке на изделие узлов и деталей крепления аппаратуры, изготовленных методом гибки из листового материала, допускается подгибка лапок этих узлов и деталей, а также их незначительная деформация.

2.4. В опытном производстве при установке на изделие узлов и деталей, предназначенных для крепления аппаратуры, по согласованию с конструкторским подразделением допускается:

- рассверливание в них отверстий на овал до 0,3 диаметра сверх допуска;
- при попадании отверстий на заклепки высверливать последние с последующим уточнением конструкторской документации;
- при попадании опорных поверхностей на заклепки подкладывать набор шайб между опорной поверхностью и изделием.

Шайбы надевать на крепежные болты (винты). В этом случае допускается ставить болты (винты) большей длины с последующим уточнением конструкторской документации.

Введен вновь по ч. 123-76 Стенд-16.11.76

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
104-76	Сенчук - 18.11.76			

2.5. На изделии до установки аппаратуры должны быть закончены все сварочные работы, все работы, связанные с образованием металлической стружки и пыли, а также вызывающие удары и вибрации.

Примечание. Если в процессе монтажа неизбежно проведение таких работ, необходимо принять меры, исключающие повреждение и загрязнение аппаратуры.

2.6. При окончательной установке аппаратуры и элементов ее крепления все крепежные элементы должны быть застопорены согласно конструкторской документации по ОСТ 92-1542-83, при этом стопорение не должно препятствовать амортизации.

~~Крышки, установленные на незадействованных разъемах аппаратуры, стопорить без нарушения ее амортизации. Для стопорения проволокой в буртике крышки допускается сверлить три расположенных по окружности отверстия диаметром 1 мм без нарушения целостности и чистоты ее внутренней поверхности. Концы проголоки, применяемой для стопорения, должны исключать повреждение наружной изоляции проводов и кабелей.~~

Температурные датчики средовые, устанавливаемые на емкостях и магистралях, и штуцерные соединения датчиков давления и трубопроводов, стопорить проволокой и пломбировать пломбой I-6x8 АДМ по ГОСТ 18677-73.

Самозащелкивающиеся замки ленточных держателей 27-34-ОСТ92-8793-76 стопорить в соответствии с приложением I к ОСТ92-8793-76.

2.7. Ленты держателей для аппаратуры, устанавливаемой вне завода-изготовителя изделия, следует подвязывать красной поливинилхлоридной лентой ПВХ 30х0,20 I сорта по ГОСТ 16214-70 по месту установки.

2.8. При установке аппаратуры в держатели по ОСТ92-8793-76 крюк I4-ОСТ92-8793-76 должен перекрывать имеющееся в основании крюка IO-ОСТ92-8793-76 отверстие.

Ленты должны быть натянуты, для чего длину лент следует регулировать перестановкой оси в отверстиях скобы держателя. Зам. изб. 351.8-86г

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	4/10
Взам. инв. №	
Инв. № подп.	112-86

2.9. При монтаже аппаратуры на точно выверенных опорных поверхностях предусмотреть меры, предотвращающие нарушение точности установки опорных поверхностей, контрольных рисок и обеспечивающие сохранность пломб.

2.10. Аппаратура, устанавливаемая на амортизаторах, не должна касаться соседних элементов изделия при всех перемещениях, допускаемых амортизаторами. Конкретная величина зазора оговаривается, в случае необходимости, в конструкторской документации.

Поджатие резиновых амортизаторов крепежом должно быть 10-20%.

2.10а. Приборы, установленные без амортизаторов, не должны касаться конструкции изделия и других приборов, за исключением мест их крепления на изделии; при этом допускаемый зазор должен быть не менее 3 мм, если нет других указаний в конструкторской документации.

2.11. Монтаж кабелей, принадлежащих аппаратуре, следует производить по ОСТ 92-8730-82.

2.12. Поверхностные датчики температуры типов ИС-321, ИС-545, БЫ2.821.000 и т.п. следует устанавливать согласно ОСТ 92-4313-79.

2.13. Аппаратура, устанавливаемая в местах, где возможно ее повреждение при последующих работах с изделием, должна быть защищена технологическими колпачками, заглушками, накладками, кожухами и т.п.

2.14. Датчики температуры средовые, устанавливаемые в магистралях, следует ставить риской по оси трубопроводов с точностью  $\pm 3^\circ$ . Установку обеспечивать набором прокладок.

2.15. При эксплуатации изделия со статического штуцера "С" датчиков давления предохранительный колпачок должен быть снят.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	4/11/86
№ подп.	
Инв. № подп.	112-16

Стыки датчиков и их трубопроводов с емкостями, магистралями и между собой следует проверить на герметичность при пневматических испытаниях систем.

2.16. Маркировка аппаратуры (схемное обозначение, кроссировка, фильтры, литеры и т.п.) и ее штекерных разъемов должна соответствовать схемной маркировке и располагаться в местах, удобных для обозрения в течение периода монтажа и эксплуатации изделия. (16)

Маркировку следует наносить непосредственно на корпус аппарата или элементы конструкции ~~ближайшего места установки аппаратуры~~ (14)  
элементом ЭП-51 по ГОСТ 9640-85 черного или белого цвета в зависимости от фона поверхности или на бирке из чертежной бумаги А-Б по ГОСТ 597-73. Допускается для маркировки аппаратуры и ее ~~штекерных~~ (16)  
~~разъемов~~ использовать эпоксидную краску МКЭ по ОСТ 92-1586-73. (89) (13)

Маркировку на бирку наносить черной тушью по ТУ 6-15-458-86.  
Шрифт маркировки Э-Пр3 + 12-Пр3 ГОСТ 26.020-80.

Для крупногабаритной аппаратуры допускается шрифт 16-Пр3 ГОСТ 26.020-80.

Допускается маркировку на бирку наносить типографским способом.

Бирку ставить на клее 88-НП по ТУ 38 105540-85 и покрыть лаком АК-593 по ТУ 6-19-1053-75.

В случае закрытия заводских номеров и маркировки аппаратуры элементами конструкции необходимо производить их дублирующее нанесение в местах, доступных для обозрения, на аппаратуре или блокирующих элементах конструкции указанными выше способами.

Дополнительную маркировку датчиков пути и координат следует наносить согласно конструкторской документации с наружной стороны изделия в месте выхода троса датчика.

Дублирующую маркировку аппаратуры, устанавливаемой вне завода-изготовителя, наносить на корпусе изделия на заводе-изготовителе основного изделия.

(11) Зам. изб. 351.12-89г

(14)

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
411-89	02-14-02			

В случае вывода заборников от датчиков давления на обшинку, дополнительную маркировку датчиков давления производить на обшивке около заборников.

Около датчиков, установленных внутри емкостей, маркировку не наносить.

2.17. Если на изделие устанавливаются несколько однотипных приборов, дополнительную буквенную или цифровую скемную маркировку приборов и их штекерных разъемов следует производить согласно измструментальной документации с отметкой в сопроводительной документации.

Маркировку следует наносить согласно п.2.16.

2.18. Антенны, устанавливаемые на изделии вне завода-изготовителя (на ТК и СК), перед отправкой с завода-изготовителя должны быть приведены на изделии, настроены и замаркированы.

И.Н.З. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
ИИ-80	03-14.02			

(11) Зам. изб. 351.12-897

Маркировку производить после настройки антенн согласно п. 2.16 настоящего стандарта.

Маркировка антенны состоит из индекса изделия, порядкового номера изделия и отличительной надписи, определяющей место расположения антенны на изделии, согласно конструкторской документации.

2.19. Все посадочные места на изделии, а также электрические соединители БКС для аппаратуры, устанавливаемой вне завода-изготовителя, перед отправкой изделия должны быть проверены на стыкуемость штатной аппаратурой или ее макетами.

Макеты для проверки посадочных мест должны соответствовать технической документации на аппаратуру в части электрических соединителей, посадочных мест, подсоединительных и габаритных размеров, а также иметь паспорта и проходить периодическую проверку на соответствие штатной аппаратуре.

2.20. Электрические соединители аппаратуры, установленной на изделии, должны быть закрыты крышками и опломбированы бумажными пломбами по ГОСТ 18677-73 до подключения к ним БКС.

Снятие крышек или заглушек производить непосредственно перед подключением БКС. В случае отключения БКС от аппаратуры, расстыкованные электрические соединители вновь закрыть крышками и опломбировать бумажными пломбами.

Крышки, установленные на незадействованных соединителях аппаратуры, стопорить без нарушения ее амортизации и пломбировать согласно конструкторской документации. Для стопорения проволокой в буртике крышки допускается сверлить три расположенных по окружности отверстия диаметром 1 мм без нарушения целостности и чистоты ее внутренней поверхности. Концы проволоки, применяемой для стопорения, должны исключать повреждение наружной изоляции проводов и кабелей.

2.21. Подключение кабельной сети и соединение электрических соединителей производить согласно ОСТ 92-8730-82, раздел 6.

2.22. (Исключен. Изм. № 16).

16) Зам. изв. 351.70.16-08Г

Инв. № полп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
N1778	20.05.08			

После установки платы на головки регулировочных винтов и плату  
нанести контрольные риски эмалью ЭП-51 краской по ГОСТ 9640-75.  
в местах удобных для контроля.

2.24. В держатели с резиновыми прокладками аппаратура должна устанавливаться от руки без больших усилий.

Если держатель не обеспечивает плотной установки прибора, допускается увеличивать толщину резиновых прокладок держателя подклейкой 88-НП резины той же марки kleem 88НП по ТУ38#105540-73.

(10) 2.25. Крепление карабинов на тросы датчиков пути и координат рекомендуется производить петлей троса через карабин согласно черт.3.

При состыкованных узлах трос датчика должен быть в натянутом состоянии, при этом упор на тросяке датчика должен находиться на расстоянии 10±5 мм от датчика, если нет в чертеже других указаний.

В случае необходимости тросы датчиков пути и координат наращивать до требуемой длины канатом 0,65Г В-Н-2352(240) ГОСТ 3062-80.

Для этого сращиваемые концы треса датчика и каната соединить петлей, луженные концы обмотать медной проволокой толщиной 0,5 мм на длине 20 мм и спаять припоеем ПОС Су40-2 по ГОСТ 21931-76.

2.26. При монтаже кабельной сети, стыковке отсеков изделия и т.п. работах допускается временно снимать аппаратуру в соответствии с указанием в технологии.

2.27. Не допускается неплотное прилегание волноводов к кронштейнам крепления. Метод и материалы для обеспечения плотного примечания должны быть указаны в конструкторской документации.

2.28. В сопроводительной документации аппаратуры после установки её <sup>на</sup> изделие должны быть указаны:

Индекс замеряемого параметра согласно схемного обозначения, номер изделия, дата установки на изделие и заводские порядковые номера аппаратуры.

6

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Здм. изм. 351. 351-83г

112-83

- (16) 2.29. До заводских контрольных испытаний на изделие должна быть установлена вся аппаратура согласно плану испытания изделия, подключены все <sup>электрические соединители</sup> штекерные разъемы БКС в соответствии с электрическими схемами и проведена сверка номеров установленной аппаратуры с паспортами и формулярами, приложенными к формуляру изделия.
- (14)
- (9) 2.30. Аппаратуру и антени металлизировать согласно ГОСТ 19005-81 ГОСТ В 19005-73 по указаниям в конструкторской документации.


### УКАЗАНИЯ

- 2.31. При металлизации аппаратуры защиту от коррозии контактирующих поверхностей и обеспечение между ними надёжного электрического контакта проводить согласно ОСТ 92-9440-81.

(15)


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
1194-76	Синяв. /8.11.76			

Для датчиков нормальных и боковых перегрузок (НП и БП)



View B

II (I)



I-У для датчика НП, II-У для датчи-  
ка БП

Черт. I


Введен в нове по изб. 123-76 №07-10.Х1.16

3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
494-76	Синиц 18.11.76	02939/703	02939/703	26.10.70г.м

Для датчиков осевой перегрузки (ОП)

Датчик ОП не показан




Черт.2

Тип датчика	В, мин.
МП-95, МТ-20	20
МП-15А, МП-110	5
ЛХ307 + ЗИ2	30

9

Нач.н° подл.	Подпись и дата	Взам. и нв.н°	Инд.н° дубл.	Подпись и дата
44-96	Смирнов-18.11.74			

Введен вновь по изв. 123-76 Кол-1. 10.11.76



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № выбыл.	Подпись и дата
Н 94-76	Семёнов-18.11.76			

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## Справочное

## ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Лист
ГОСТ 597-73	Бумага чертежная. Технические требования	6а
ГОСТ 26.020-80	Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры	6а
ГОСТ 3062-80	Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1×7(1+6). Сортамент	9
ГОСТ 9640-85	Эмали ЭП-51. Технические условия	3, 6а, 9
ГОСТ 16214-86	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия	5
ГОСТ 18677-73	Пломбы. Конструкция и размеры	5, 8
ГОСТ 19005-81	Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению	10
ГОСТ 21931-76	Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия	9, 13
ОСТ 92-0594-70*	Изделия отрасли. Общие технические условия	2, 4
ОСТ 92-0594-2006	Изделия ракетно-космической техники. Общие технические условия	2, 4
ОСТ 92-1542-83	Соединения резьбовые. Методы предохранения от самоотвинчивания	5
ОСТ 92-1586-89	Краски маркировочные. Общие требования к выбору, приготовлению и нанесению	6а

Инв. № подп.  
Н 73 - 08

(16) Зам. изв. 351. 70 .16-08Г

Обозначение	Наименование	Лист
ОСТ 92-4313-79	Термометры сопротивления и термоэлектрические термометры. Методы и технология установки на поверхность изделия	6
ОСТ 92-4749-86	КСУКП. Материалы. Порядок входного контроля	3
ОСТ 92-4755-86	Изделия комплектующие. Порядок входного контроля	3
ОСТ 92-8730-82	Монтаж бортовой кабельной сети. Технические требования	6, 8
ОСТ 92-8793-76	Держатели приборов ленточные. Конструкция и размеры	5
ОСТ 92-9440-81	Покрытия лакокрасочные токопроводящие. Технические требования и типовые технологические процессы	10
РД 92-0256-89	Методические указания. Организация складского хозяйства	3
ТУ 6-15-458-86	Тушь черная жидкая	6а
ТУ 6-10-1053-75	Лак АК-593	6а
ТУ 16-705.492-2005	Проволока медная круглая электротехническая. Технические условия	13
ТУ 38 105540-85	Клей 88-НП	6а, 9
ОТТ КС-88		2
Редакция 4-89	Положение о входном контроле электрорадиоизделий на предприятиях изготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на эти электрорадиоизделия	3

16) Зам. изв. 351.70 .16-08Г

Инв. № подп. *Н77-08* Дата *20/02/2008*  
Подпись и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОЛ792-0138-70 Лист 16

Введен вновь по изв. 123-76/ Кол-1-16. XI. 76

Ном.	Номера страниц				Всего страниц в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Полисъ	Дата
	изменен-ных	заменен-ных	новых	изъятых					
3	-	титул, 1-15	-	16-23	16	123-76г			
4	3,5,6,7,9 13,16	14,15	-	-	16	5-81г		Бы	3.02. 81г.
5	2,7,16	-	-	-	16	436. 351.88-81г.		Фом	10.08.84
6	4,7 14,15,16	3,9	-	3,9	16	436. 351.33-83г		Шел	14.03.83
7	6,8,15,16	-	-	-	16	436. 351.79-83г		Гайд	8.07.83
8	2,16	-	-	-	-	436. 351.109-84г		Баго	17.09. 84г.
9	обложка 2,3,8,9 10,12,14 15,16	5,6,7,15	6а	5,6,7,15	17	436. 351.8-86г		Бы	4.03. 86г.
10	2,5,7,9, 14,16	15	-	15	17	436. 351.80-87г		Гайд	17.07. 87г.
11	15,16	2,6а, 7,14	-	2,6а,7, 14	17	436. 351.92-89г		Гайд	12.02. 89г.
12	3,3,15,16	-	-	-	17	436. 351.56-90г		Гайд	17.10. 90.
13	6а,13, 15,16	14	-	14	17	436. 351.68-92г		Гайд	14.10. 92г.
14	6а,8,16 10,14	3,15	-	3,15	17	436. 351.49-93г		Баго	8.10. 93г.
15	10,15,16	-	-	-	17	436. 351.43-98г		Гайд	27.7.98
16	обложка 4,5,6,9,7, 9,10,13	2,8,14, 15	-	11,12	15	436. 351.70.16-08г		Гайд	11.01.09
17	18.11.76								
18	Н94-76								